


## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

燃料タンク製造工程において、気密性確認のための水没検査後の水分除去が不十分ため、燃料ポンプのコネクタ内部に水が残留したものがあある。そのため、そのまま使用を続けると、コネクタの端子が腐食し、最悪の場合、端子が折損して燃料ポンプが作動しなくなり、走行中にエンジンが停止し再始動できなくなるおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、当該コネクタを点検し、コネクタ内部に水が付着しているもの、または端子部に錆が発生しているものはハーネスを補修するとともに、燃料ポンプボデーを新品と交換する。

注)  は交換部品を示す。

識別：右スライド・ドアのセンタ・ローラ取付けボルト(下側)の頭に黄ペンを塗布する。