連絡先:自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成29年 2月23日

		<u> </u>	リコール届出日:平成29年 2月23日		
リコール届出番号	3 9 9 7	リコール開始日	平成29年2月24日		
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社	(問い合わせ先	(問い合わせ先:マツダ(株) コールセンター		
	代表取締役社長	代表取締役社長 小飼 雅道 TEL 0120-386-919			
不具合の部位(部品名)	①原動機(インジェクタ)、②燃料装置(燃料リターンホース)、				
小菜口炒加瓜(咖啡石)	③④⑤原動機(エンジン制御コンピュータ)				
	① ディーゼルエン	ノジンにおいて、インジェク	カタ取付ナットの締結力が不適切なた		
	め、インジェクタガスケットの面圧が低下することがある。そのため、燃焼ガ				
	スがシリンダー	ーヘッドに吹き抜け、エンジ	ブンオイルが炭化し、炭化したエンジ		
	ンオイルがオイルストレーナを詰まらせ、油圧低下により警告灯が点灯し、そ				
	のまま使用を続けると、エンジンが焼き付き、最悪の場合、エンストに至るお				
	それがある。				
	② ディーゼルエンジンにおいて、整備作業時の燃料リターンホースの取扱いが				
	明確なため、当該ホースに係わる作業時に交換されなかった場合、ホース取付				
	部のシール性低下やホース内部に亀裂が入ることがある。そのため、そのまま				
+ >4+ -> + A 11> 4+> - 1+ - 2+ - 3	使用を続けると、ホース取付部や亀裂部から燃料が漏れるおそれがある。				
基準不適合状態にあると	③ ディーゼルエンジンにおいて、減速時のエンジン制御が不適切なため、気筒内				
認める構造、装置又は性	圧力が低下し、吸気バルブの閉じ力が低くなることがある。そのため、吸気バ				
能の状況及びその原因	ルブとバルブシート間に煤が挟まり圧縮不良となって、エンジン回転が不安定				
	になるほか、最悪の場合、エンストに至るおそれがある。				
	④ ディーゼルエンジンにおいて、インジェクタ制御回路の電圧変化によるノイズ				
	│ │ 対策が不適切なため、当該回路に許容を超える電流が流れることがある。その				
	ため、回路が打	ーズが切れ、燃料噴射が停止しエンス			
	トに至るおそれがある。				
	⑤ ディーゼルエンジンにおいて、過回転制御が不適切なため、アクセル全開				
	際、吸気経路内のブローバイガスに含まれるオイルが燃焼室内で燃焼し、エン				
	ジン回転が上昇することがある。そのため、エンジンの潤滑が不足して焼き付				
	き、最悪の場合	合、エンジンが破損するおる	されがある。		

	① 全車両、インジェクタ取付ナットを増し締めする。また、油圧を点検し、油圧			
	に異常が確認された場合は、エンジン内部を洗浄し、オイルストレーナとエン			
	ジンオイルを交換する。			
改善措置の内容	② 全車両、燃料リターンホースを改良品と交換する。			
	③ 全車両、制御プログラム	③ 全車両、制御プログラムを対策プログラムに修正する。		
	④ 全車両、制御プログラム	全車両、制御プログラムを対策プログラムに修正する。		
	⑤ 全車両、制御プログラム	⑤ 全車両、制御プログラムを対策プログラムに修正する。		
不具合件数	① 222件			
	② 15件			
	③ 370 件	事故の有無	無し	
	④ 98件			
	⑤ 46 件			
発見の動機	市場からの情報および国土交通省からの指摘による。			
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知さ せるための措置	 ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.3997のステッカーを貼付する。 			

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
マツダ	LDA-KE2AW	「CX-5」	KE2AW-100017~KE2AW-217477 平成 24 年 2 月 17 日~平成 28 年 11 月 16 日	51,830 台	①20,781 台 ②49,776 台 ③51,830 台 ④45,165 台 ⑤51,830 台
	LDA-KE2FW		KE2FW-100009~KE2FW-221328 平成 24 年 2 月 13 日~平成 28 年 11 月 16 日	64,876 台	①25,304 台 ②62,257 台 ③64,876 台 ④57,081 台 ⑤64,876 台
	LDA-BM2FP	・「アクセラ」	BM2FP-100002~BM2FP-200520 平成 27 年 12 月 1 日~平成 29 年 2 月 1 日	947 台	②431 台 ③947 台 ④61 台 ⑤947 台
	LDA-BM2FS		BM2FS-100006~BM2FS-201449 平成 25 年 12 月 19 日~平成 29 年 2 月 1 日	10,256 台	②8,807 台 ③10,256 台 ④8,478 台 ⑤10,256 台

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
マツダ	LDA-BM2AP	「アクセラ」・	BM2AP-100004~BM2AP-100158 平成 28 年 8 月 2 日~平成 29 年 1 月 30 日	155 台	③155 台 ⑤155 台
	LDA-BM2AS		BM2AS-100007~BM2AS-100685 平成 28 年 8 月 2 日~平成 29 年 2 月 1 日	679 台	③679 台 ⑤679 台
	LDA-GJ2FP	「アテンザ」	GJ2FP-100014~GJ2FP-301324 平成 24 年 10 月 22 日~平成 29 年 2 月 2 日	17,671 台	①7,136 台 ②16,277 台 ③17,671 台 ④15,433 台 ⑤17,671 台
	LDA-GJ2FW		GJ2FW-100012~GJ2FW-301748 平成 24 年 10 月 17 日~平成 29 年 2 月 2 日	20,363 台	①7,396 台 ②18,541 台 ③20,363 台 ④17,561 台 ⑤20,363 台
	LDA-GJ2AP		GJ2AP-100010~GJ2AP-300545 平成 26 年 11 月 3 日~平成 29 年 2 月 1 日	1,983 台	②1,426 台 ③1,983 台 ④1,078 台 ⑤1,983 台
	LDA-GJ2AW		GJ2AW-100007~GJ2AW-300924 平成 26 年 11 月 3 日~平成 29 年 2 月 2 日	3,335 台	②2,385 台 ③3,335 台 ④1,845 台 ⑤3,335 台
	(計 10 型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 2 月 13 日~平成 29 年 2 月 2 日	(計172,095 台)	① 60,617 台 ②159,900 台 ③172,095 台 ④146,702 台 ⑤172,095 台

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。