


## 改善箇所説明図



後席のスライド式シートレールにおいて、レールのアライメントが不整合な状態で取り付けられ、座席固定溝の位置が僅かにずれているため、座席が確実に固定されていないものがある。そのため、衝突時に座席が動き、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。また、当該レール後端にストッパーが取り付けられていないものがあり、座席を最後位置に移動した場合、カーペットを傷付けることがある。

### 改善の内容

全車両、後席シートレールの取付けを修正しアライメントを整え、座席固定溝を適切な位置に修正する。また、当該レール後端のストッパーを点検し、取り付けられていない場合は取付け、カーペットに傷が付いている場合は修理を行う。

注：  は、取付けを修正する部品を示す。

は、点検結果により取付ける部品を示す。

識別：右側の2列目シートフレームに黄色のペイントを塗布する。