連絡先　自動車交通局技術安全部リコール対策室
ＴＥＬ：03-5253-8111　（内線）42353
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 22 年 5 月 31 日

リコール届出番号	外－１６６７	リコール開始日：平成 22 年 5 月 31 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役　ティエリー・ポワラ （製作国：　フランス共和国） （製作者名：　オートモビル・プジョー） （問い合せ先：0120-840-240）	
不具合部位（部品名）	電気装置（シート位置記憶ユニット）	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	シート位置記憶ユニットのプログラムが不適切なため、シートバック位置の検出センサー故障時にシートバック位置が正しく検出されず、この状態でシートバックを調整すると、シートバックが操作者の意図と異なった方向に作動して、元の位置に戻せなくなる場合があり、安全に着席できないおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、プログラムを改善したシート位置記憶ユニットと交換する。	
不具合件数	０件　事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	● 使用者：　ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車両：　対策実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外－１６６７のステッカーを貼付する。	

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ﾌﾟｼﾞｮｰ	ABA-T7C5FT	308CC	VF34B5FTF9S033051-VF34B5FTF9S197218 平成 21 年 5 月 11 日-平成 21 年 12 月 22 日	２９１台	
	ABA-T7W5FY	308	VF34A5FYH55044448-VF34A5FYH55392398 平成 20 年 7 月 6 日-平成 21 年 2 月 13 日	６台	
合計	計２型式	計２車種	（輸入期間の全体の範囲） 平成 20 年 7 月 6 日～平成 21 年 12 月 22 日	２９７台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。