


改善箇所説明図



注： は交換部品を示す。



原動機室内の燃料ホースとパイプの連結部の接続が確実に行われていないため、エンジンの振動等により連結部に緩みが発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが外れて燃料が漏れ、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ホースを対策品と交換する。

識別： 燃料ホース・ユニオンナット部に黄色ペイントを塗布する。