

国鉄施第60号

平成21年2月27日

各運輸局鉄道部長 殿

沖縄総合事務局運輸部長 殿

鉄道局施設課長

鉄道線路の安全確保について（注意喚起）

平成21年2月27日、近畿日本鉄道株式会社大阪線東青山駅構内において、当該駅に進入しようとした列車が脱線する事故が発生した。

事故の原因については、現在、運輸安全委員会にて調査中であるが、作業車用ポイントにおいて横取装置が設置された状態となっていたことが判明した。

ついては、当該事故の概要を送付するので、管内鉄軌道事業者に対し周知し、注意喚起されたい。

近畿日本鉄道株式会社 大阪線における列車脱線事故について

1. 事業者名 近畿日本鉄道株式会社
2. 事故種別 列車脱線事故
3. 発生日時 平成21年2月27日(金) 5時35分頃 天候:雨
4. 場 所 大阪線 東青山駅構内(三重県津市)
5. 列 車 なばり名張駅発 いせなかがわ伊勢中川駅行 普通第591列車(2両編成)
6. 死 傷 者 なし
7. 概 況 当該列車は、東青山駅に入駅時に作業車用ポイント付近で全2両の全軸が脱線した。
8. 付 記 (1)列車の乗客9名及び乗務員2名に負傷者はない。  
(2)列車は脱線後、鉄柱に接触、架線が切断し垂下している。  
(3)作業車用ポイントにおいて、横取装置が設置されていた。