

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年4月8日

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| リコール届出番号 | 2293 | リコール開始日 | 平成21年4月8日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 株式会社 クボタ 代表取締役 社長 益本康男 | 問い合わせ先: 機械品質保証本部 TEL:072-241-1125 | |
| 不具合の部位(部品名) | 後部反射器 | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 後部反射器において、装着タイヤの種類により反射部の上縁の高さが保安基準不適合になるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、後部反射器の取付けブラケットを交換し、適合する位置に移設する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 社内からの情報による | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.2293のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|--------|----------|---|---|------------|----|
| クボタ | SC-M105X | M105D | MF-50002 ~ MF-50797 平成16年9月1日 ~ 平成20年8月12日 | 322 | |
| | | GR1050 | MF-50058 ~ MF-50794 平成17年2月4日 ~ 平成20年7月22日 | 75 | |
| | - | M110A | XMF-70008 ~ XMF-70029 平成20年9月24日 ~ 平成20年10月16日 | 9 | |
| | | GR110A | XMF-70036 平成20年10月29日 | 1 | |
| | M100A | XMF-50005 ~ XMF-50018 平成20年9月24日 ~ 平成20年12月16日 | 7 | | |
| (計2型式) | (計5車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成16年9月1日 ~ 平成20年12月16日 | (計414台) | | |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。