

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年 4月 8日

リコール届出番号	2506	リコール開始日	平成22年 4月 9日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 取締役社長 竹内 覚 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（プロペラシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プロペラシャフトのスプラインヨークの熱処理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該部位に亀裂が生じ、最悪の場合、プロペラシャフトが破損し、走行不能となるおれがある。		
改善措置の内容	全車両、プロペラシャフトを良品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 2506のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KC-RA531MBM	—	RA531MBM-10038 平成12年3月31日	1	
	KC-RA531RBM		RA531RBM-00308～RA531RBM-10024 平成11年 3月 4日～平成12年 2月22日	18	
	KC-RA531RBN		RA531RBN-00298～RA531RBN-10037 平成11年 2月 2日～平成12年 3月24日	60	
	KC-RA550RBM		RA550RBM-10004～RA550RBM-10005 平成11年11月16日	2	
	KC-RA550RBN		RA550RBN-00109～RA550RBN-10024 平成11年 2月 3日～平成12年 4月10日	38	
	KC-RA550RBU		RA550RBU-10009～RA550RBU-10019 平成11年12月 6日～平成12年 3月31日	3	
	KC-UA521LAN		UA521LAN-10015 平成12年 2月10日	1	
	KC-UA521NAN		UA521NAN-00089～UA521NAN-10010 平成11年 2月 5日～平成11年12月 2日	6	
	KC-UA521RAN		UA521RAN-10012～UA521RAN-10014 平成12年 2月16日～平成12年 3月15日	3	
	KC-UA521TAN		UA521TAN-10011 平成11年12月20日	1	
	(計 10型式)	(計 2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年 2月 2日～平成12年 4月10日	(計 133台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。