


# 改善箇所説明図



〔 プロペラシャフトのスラインヨークの熱処理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該部位に亀裂が生じ、最悪の場合、プロペラシャフトが破損し、走行不能となるおそれがある。 〕

## 改善の内容

全車両、プロペラシャフトを良品と交換する。

注：□ 内は、交換部品を示す。

識別：スラインヨーク部に、白色ペイントを塗布する。