


## 改善箇所説明図



### 保安基準不適合発生箇所

シート位置記憶ユニットのプログラムが不適切なため、シートバック位置の検出センサー故障時にシートバック位置が正しく検出されず、この状態でシートバックを調整すると、シートバックが操作者の意図と異なった方向に作動して、元の位置に戻せなくなる場合があります、安全に着席できないおそれがある。

### 改善内容

全車両、プログラムを改善したシート位置記憶ユニットと交換する。

### 識別表示

作業終了後、シート位置記憶ユニットに、黄ペイントでマーキングを行う。

注：  内は改善対象部品を示す。