


改善箇所説明図



前部側面方向指示器

車両前方



基準不適合発生箇所

前部側面方向指示器の製造工程が不適切なため、レンズ取付け部に隙間があり、当該方向指示器内に水が浸入するものがある。そのため、そのまま使用を続けると導通不良となり、点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、前部側面方向指示器を良品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別： 運転者席側ドア下部内側に、白色ペイントを塗布する。