

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 22 年 11 月 29 日

リコール届出番号	外-1718	リコール開始日	平成 22 年 11 月 29 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ローランド・クルーガー 〔製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社〕 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578		
不具合の部位(部品名)	燃料供給装置 (燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動燃料ポンプのモーターにおいて、当該装置の製造工程が不適切なため、整流子が早期に摩耗し、最悪の場合、燃料ポンプが作動しなくなり、原動機が停止して再始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動燃料ポンプ一式を良品と交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1718 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-FE30	BMW X5 3.0 si	WBAFE42010LK94231 ~ WBAFE42090LK97328 平成 19 年 11 月 1 日 ~ 平成 20 年 8 月 30 日	1,647	
	(1 型式)	(1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 11 月 1 日 ~ 平成 20 年 8 月 30 日	(計 1,647 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。