



# 改善箇所説明図



ハンズフリー  
ユニット

注：  は改善箇所を示す

## 基準不適合発生箇所

施錠装置（電子キー式）において、ハンズフリーユニットのプログラムが不適切なため、原動機に備えた施錠装置が、原動機の機能を確実に停止させることができないおそれがある。

## 改善の内容

部品の供給体制が整い次第、全車両、ハンズフリーユニットを交換する。部品の供給が整うまでの間は、使用者にステアリングロックが解除されない場合はエンジン始動を避ける旨を周知する。部品の準備が整った際は再度ダイレクトメールにて通知する。

識別： カブラー部に、緑色のフェルトペンを塗布する。

