

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

油圧式パワーステアリングのギヤボックスにおいて、シリンダーパイプの形状が不適切なものを組み付けた場合があり、当該パイプに取り付けられているOリングに負荷がかかり損傷する可能性がある。そのため、パワーステアリングオイルが漏れ、ハンドルの操作力が増大するおそれがある。

改善の内容

全車両、シリンダーパイプを良品と交換する。

識別

右側ドアヒンジ部へ黄色ペイントを塗布する。

注： は不具合部品を示す。