


改善箇所説明図

前後席一体型頭部エアバッグ



基準不適合発生箇所



改善箇所
エアバッグ制御装置

注： は、配線を組み付け直す部品を示す。

基準不適合発生箇所

前後席一体型頭部エアバッグ装置を装着した車両において、後部側面衝突センサの配線組み付けが不適切なため、当該エアバッグが作動する状況において作動が遅れるおそれがある。

改善の内容

全車両、側面衝突センサの配線を正規位置に組み付け直す。

識別：キャンペーンステッカーに「97W5、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

