

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年12月2日

リコール届出番号	外-1804	リコール開始日	平成23年12月3日	
届出者の氏名又は名称	HONDA OF AMERICA MFG., INC. 取締役社長 岩田 秀信		製作国：アメリカ合衆国 製作者名：HONDA OF AMERICA MFG., INC. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側SRSエアバッグのインフレーター（膨張装置）内のガス発生剤に不適切なものがあるため、エアバッグが展開した場合、インフレーター内圧の異常な上昇で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、運転者席側SRSエアバッグのインフレーターを良品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	海外市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1804のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ オブ アメリカ	LA-UA4	インスパイア セイバー	UA4-1300013～UA4-1300015 平成13年3月29日～平成13年4月2日	3	
			UA4-1400292～UA4-1402220 平成13年8月3日～平成14年2月19日	735	
			UA4-1500013～UA4-1501210 平成14年3月26日～平成14年7月23日	38	
	LA-UA5		UA5-1300012～UA5-1302615 平成13年3月28日～平成14年2月19日	571	
	UA5-1400018～UA5-1400171 平成14年3月25日～平成14年5月8日		14		
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年3月28日～平成14年7月23日	(計1,361台)	

(備考)

本件は、平成21年7月29日付け届出番号「外-1602」、平成21年10月19日付け届出番号「外-1622」及び平成22年2月10日付け届出番号「外-1651」にてリコール届出をおこなったものですが、対象範囲の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加して届出するものです。

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。