

連絡先:自動車局審査・リコール課

リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線 42354

アドレス <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日:平成24年10月16日

改善対策届出番号	426	改善対策開始日	平成24年10月16日
届出者の氏名又は名称	範多機械株式会社 代表取締役社長 大月 由高 問い合わせ先:製造本部品質保証部 06-6475-9946		
不具合の部位(部品名)	作業装置(スクリードステップ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スクリードステップ前縁にある足乗り越え防止用蹴込板の高さが不足しているため、当該ステップ踏込板を超えて足先をステップより前方に出した状態で、右スクリードを伸び操作した場合、右スクリードのイグナイタカバーとスクリードカバー支柱との間に足先を挟むおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、右側ステップ前縁の足乗り越え防止用蹴込板にカバーを追加する。		
不具合件数	1件	事故の有無	有り
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	・使用者 全使用者を把握しており、個別訪問にて通知する。 ・自動車分解整備事業者 全使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車 その旨を、点検整備記録簿に記載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
HANTA	SB-F40W2	F45WJ	F40W2-50077～ F40W2-50387 平成18年5月1日～ 平成21年12月14日	25 台	
		HA45W-5	F40W2-50002～ F40W2-50383 平成18年5月1日～ 平成21年12月14日	231 台	
HANTA	KDN-F45W3	F45WJ3	HANF45W3L00050394～ HANF45W3T00050739 平成21年8月31日～ 平成24年8月2日	61 台	
住友	KDN-A45WB	HA45W-7	HANF45W3C00050391～ HANF45W3C00050746 平成21年7月14日～ 平成24年8月21日	226 台	
	(計3型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年5月1日～ 平成24年8月21日	(計543台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。