

# 改善箇所説明書



## 不具合箇所

スクリードステップ前縁にある足乗り越え防止用蹴込板の高さが不足しているため、足先を当該ステップより前方に出した状態で、右スクリードを伸び操作した場合、右スクリードのイグナイタカバーとスクリードカバー支柱との間に足先を挟むおそれがある。

## 改善前



## 【改善内容】

全車両、右側ステップ前縁の蹴込板にカバーを追加する



## 改善後



## カバー



注)   は追加部品を示す。