

連絡先:自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日:平成25年4月3日

改善対策届出番号	432	改善対策開始日	平成25年4月4日
届出者の氏名又は名称	範多機械株式会社 代表取締役社長 大月 由高		問い合わせ先:製造本部 品質保証部 06-6475-9946
不具合の部位(部品名)	作業装置(スクリード伸縮用スイッチ)		
不具合状態に有ると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	アスファルトフィニッシャに備える作業装置の作動状態を切り替えるトグルスイッチの防水構造が不適切なため、当該スイッチ内部の接点部に水が侵入し、接点不良が発生する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、作業装置が誤作動を起こすなど正常な操作ができなくおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、対象となるトグルスイッチを対策品に交換する。		
不具合件数	15 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	・使用者 : 全使用者を把握しており、個別訪問にて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 全使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車 : その旨を点検整備記録簿に記載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
HANTA	KDN-F45W3	「F45WJ3」	HANF45W3K00050601～ HANF45W3C00050836 平成23年10月4日～ 平成25年3月19日	54台	
住友	KDN-A45WB	「HA45W-7」	HANF45W3E00050592～ HANF45W3T00050841 平成23年8月31日～ 平成25年3月22日	146台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年8月31日～ 平成25年3月22日	(合計 200台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。