


改善箇所説明図



（サーキット走行向けにオイルクーラー等を架装した車両において、オイルホースを接続する継手の構造が不適切なため、オイルのにじみが発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、継手よりオイル漏れを起こし、最悪の場合、エンジンが破損する）

改善内容

全車両、オイルクーラーホースおよび継手を対策品に交換する。

注意: は交換部品を示す。