コンクリートのひび割れについて遠方から検出が可能可能な技術

カメラ(24技術)

| カケノ(2 | 24技術) | |
|-------|--|--|
| 番号 | 技術名称(副題) | 応募者(共同開発者) |
| | コンクリート構造物のクラック自動抽出システム | |
| C1 | | 株式会社アルファプロダクト |
| | 自動で抽出する技術。) | |
| C2 | デジタルカメラによるコンクリート表面遠隔調査手法 | 株式会社環境総合テクノス |
| C2 | (コンクリート表面遠隔画像計測手法) | (関西電力株式会社) |
| C3 | 外壁点検機 スーパーアイ | 日本総合住生活株式会社 |
| | (高倍率カメラとレーザー距離計を用いた外壁点検システム) | (株式会社昭和電気研究所) |
| C4 | ウェーブレット変換を用いたひび割れ画像解析技術『t.WAVE』 | 大成建設株式会社 |
| C5 | | 株式会社東設土木コンサルタント |
| | デジタルビデオによる遠方自動撮影システム | (東京電力株式会社) |
| | (画像によるコンクリート構造物の変状調査) | (計測検査株式会社) |
| | | (有限会社ジーテック) |
| C6 | 揺動制御型船上点検システム | 株式会社東設土木コンサルタント |
| | (画像による船上からの港湾・海上構造物の変状調査) | (東京電力株式会社) (有限会社ジーテック) |
| | | (有限会在シーテック) 株式会社東設土木コンサルタント |
| C7 | 走行型トンネル撮影システム | (有限会社ジーテック) |
| | (画像によるトンネル覆工の変状調査) | (R・W 株式会社) |
| 60 | デジタルカメラによる遠方自動撮影システム | 株式会社東設土木コンサルタント |
| C8 | (画像によるコンクリート構造物の変状調査) | (有限会社ジーテック) |
| | 遠方撮影デジタル画像による構造物のひび割れ計測・点検システ | ㈱ウエスコ、㈱ズームスケープ |
| C9 | <u>ل</u> | (山口大学 工学部 知能情報工学科 浜本・藤田研究室) |
| C10 | 高所・橋梁点検ロボットカメラによる損傷計測把握 | 株式会社日立アドバンストデジタル、 |
| C10 | Pu// 日本点にスロハノー ソクノにみるJR 核1 が1 1 | 三井住友建設株式会社 |
| | | 西日本高速道路株式会社 |
| | | (西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社) |
| C11 | 超高精細画像を用いたコンクリート構造物点検システム | (西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社) |
| | | (西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社) |
| | | (株式会社フジエンジニアリング) |
| | | (株式会社エルゴビジョン) |
| C12 | コンクリート構造物におけるクラック形状自動抽出システム | 株式会社 構造計画研究所 |
| | (クラックの形状特徴を活用したクラック抽出技術) | (NECネッツエスアイ株式会社) 株式会社中部EEN |
| | デジタル画像による分析・撮影支援システム | 株式会社中部ECIN (アイエムソフト有限会社) |
| C13 | (「ImageSR-無線撮影装置」) | (株式会社ケミカル工事) |
| | () | (株式会社新日) |
| C14 | 写真計測ソフト(フォトカルク) を用いたクラック計測 | 株式会社アイティーティー |
| C14 | デジタルカメラによる構造物画像診断システム | 株式会社補修技術設計 |
| C13 | アンダルガメブによる構造物画像診断システム Actis(アクティス) | 株式会社 保全工学研究所 |
| C16 | イン・ロックティス/ (デジタル画像解析によるひび割れ幅・長さ自動検出技術) | (有限会社 ジーエムシー) |
| | デジタルカメラ画像処理を用いたコンクリートのひび割れ計測 | |
| C17 | (ひび割れ計測の省力化と高度情報処理) | 株式会社 大林組 |
| | ギガピクセル画像撮影システムを用いた遠隔高精度ひび割れ検出 | よります。 株式会社計測リサーチコンサルタント |
| C18 | 法 | (長崎大学大学院工学研究科インフラ長寿命化センター) |
| C10 | 橋梁点検カメラシステム視る・診るによるひび割れ幅測定技術 | ジビル調査設計株式会社 |
| C19 | (ひび割れ幅測定装置搭載型システム) | (有限会社インテス) |
| C20 | 長距離クラック撮影カメラ | 坂田電機株式会社 |
| | | 株式会社ディ・エス・ディ |
| C21 | 壁面映像による連続写真の可視化と異常規模画像解析システム | (管路情報活用有限責任事業組合) |
| | (TVカメラ調査システムを活用した新たな点検・診断技術) | (有限会社 ビー・ネット・コム) |
| C22 | ニューロ視覚センサによるひび割れ検知技術 | |
| C22 | (画素内明度を詳細に検知する新方式) | 株式会社 テクノス |
| C23 | | パシフィックコンサルタンツ株式会社 |
| | 走行型高速3 D トンネル点検システム MIMM (ミーム) | (計測検査株式会社) |
| | (交通規制が不要で、高速走行しながらトンネル覆工壁面カラー画 | (株式会社ニュージェック) |
| | 、 像と高精度な三次元空間位置データを効率よく取得するシステム) | (株式会社ウェスコ) |
| | , | (i システムリサーチ株式会社) |
| - | | 朝日航洋株式会社 |
| C24 | 浅海底観測システム | 新ロルド休式去社 (独立行政法人国立環境研究所 環境計測研究センター) |
| | | (海立11以広八国立場先明九川 - 保児計測55元) |

コンクリートのひび割れについて遠方から検出が可能可能な技術

レーザー(4技術)

| 番号 | 技術名称(副題) | 応募者(共同開発者) |
|----|---|--|
| L1 | レーザー法によるトンネル壁面連続画像撮影 | 日本工営株式会社 (独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所) (株式会社 ウォールナット) |
| L2 | ひび割れトータルステーション画像計測システム (カメラ内蔵トータルステーションを利用した画像によるひび割れ幅を計測し、長さや形を3次元座標で計測するシステム。) | コンピュータ・システム株式会社 |
| L3 | 3Dレーザースキャナーを用いた覆エコンクリート等の変状管理 | 阪神高速技術株式会社 (阪神高速道路株式会社) |
| L4 | KUMONOS (クラックスケール内蔵光波測量器を用いたひび割れ計測システム) | 関西工事測量株式会社 |

ロボット(4技術)

| 番号 | 技術名称(副題) | 応募者(共同開発者) |
|----|--------------------------------|------------------|
| R1 | 無人へリロボットによるコンクリート構造物のひび割れ検出技術 | ルーチェサーチ株式会社 |
| | (コンクリート健全度調査システム) | (広島工業大学 十河研究室) |
| R2 | 狭小空間点検口ボットmoogle | 大和ハウス工業株式会社 |
| | (暗所、閉所空間におけるコンクリートひび割れ検出・測定技術) | (三菱電機特機システム株式会社) |
| R3 | 小型無人飛行装置によるコンクリート面の撮影技術 | 株式会社 アスコ |
| R4 | 無線飛行体によるひび割れ検出システム | 株式会社 富士建 |
| | (無線遠隔操縦飛行体を使用した構造物ひび割れ検出システム) | |