

改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

スピードメーター



燃料警告灯消灯状態



燃料警告灯点灯状態

基準不適合発生箇所

燃料残量を計算するプログラムが不適切なため、スピードメータ内に装備されている燃料計の指示値が高くなるものがある。そのため、燃料残量が少なくなったことを示す警告灯が点灯せず、最悪の場合、走行中にエンストし、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料残量計算プログラムを修正する。

注： は措置する部品を示す

識別

フレームネック部分に外-2031 のステッカーを貼付する。