連絡先:自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL: 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成26年8月28日

リコール届出番号	3 4 2 7	リコール開始日	平成26年	<b>丰8月28日</b>		
届出者の氏名又は名称	名称 本田技研工業株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター					
	取締役社長 伊東 孝紳 TEL 0120-112010					
不具合の部位(部品名) エアバッグ装置(インフレータ)						
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性能 の状況及びその原因 こ。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ内圧が異常上昇し、インフレータ容器が破損して飛び散り、乗員が負傷するおそれがある。						
改善措置の内容	全車両、運転者席側SRSエアバッグのインフレータを正規品と交換する。					
不 具 合 件 数	なし		事故の有無	なし		
発見の動機	取引先からの情報による。					
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知 させるための措置 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.3427のステッカーを貼付する。						

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-RM1	「CR−V」	RM1-1000034~RM1-1007515 平成 23 年 11 月 4 日~平成 24 年 9 月 18 日	51	
			RM1-1100358~RM1-1103897 平成 24 年 10 月 23 日~平成 25 年 9 月 23 日	65	
			RM1-1200001~RM1-1201213 平成 25 年 10 月 3 日~平成 26 年 4 月 14 日	84	
	DBA-RM4		RM4-1000446~RM4-1004122 平成 23 年 11 月 15 日~平成 24 年 5 月 24 日	31	
			RM4-1100179~RM4-1101974 平成 24 年 10 月 23 日~平成 25 年 9 月 9 日	30	
			RM4-1200013~RM4-1200563 平成 25 年 10 月 3 日~平成 26 年 3 月 4 日	52	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 11 月 4 日~平成 26 年 4 月 14 日	(計 313 台)	

## 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。