

改善箇所説明図①



原動機(オイル配管)
油漏れ発生箇所



基準不適合箇所

エンジンオイルフィルタに繋がる配管の製造が不適切なため、配管内部に亀裂が発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用していると、亀裂が進行しエンジンオイルが漏れ、潤滑不良でエンジンが破損に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、オイル配管を対策品に交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別： 改善実施済車には、交換したオイル配管側面に白色のマーキングをする。