

不具合箇所説明図



不具合発生箇所

ドアモジュール



不具合の状況

運転者席ドアモジュールの防水性能が不十分なため、当該ドアモジュールに液体がかかった場合、内部基板に液体が浸入するものがある。そのため、内部基板で錆によるショートが発生して、ドアロック等の操作ができなくなり、最悪の場合、発火するおそれがある。

<改善内容>

全車両、当該ドアモジュールを対策品に交換する。

<識別方法>

左ショックタワー部分に白色ペイントを塗布する。