


改善箇所説明図



不具合発生箇所

注意: は交換部品を示す。

サイレンアンプ

※外観は代表機種を表す。

〔 救急車のサイレン音量徐変機能付きサイレンアンプ(架装メーカーオプション)において、制御プログラムが不適切なため、サイレン吹鳴と連動して警光灯が点灯しない場合がある。 〕

改善の内容

全車両、サイレンアンプを対策品と交換する。