



説明図



ブラケット

メッキホイールキャップ

(参考図・写真のブラケットとメッキホイールキャップは一例です。)

注 : は措置する部品を示す。

不具合の内容 : 後付け部品として販売した標準キャブ仕様トラックの前軸用メッキホイールキャップにおいて、メッキホイールキャップとブラケットの寸法が不適切なため、メッキホイールキャップが車体から突出するものがある。

改善の内容 : メッキホイールキャップ及びブラケットを対策品に交換する。