


## 改善箇所説明図



助手席用一段展開制御式エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して飛び散り、出火したり乗員が負傷するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該インフレーターを新品と交換する。なお、交換用部品が不足した場合は、助手席エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の末尾 4 桁目および 5 桁目の上に黄色ペイントを塗布する。