

連絡先	自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年3月2日

リコール届出番号	3781	リコール開始日	平成28年3月3日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用二段展開制御式エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、原因は判明していないが、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがあることから、全車両、予防的措置として、当該インフレーターを交換する。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを新品と交換する。なお、交換用部品が不足した場合には、助手席エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3591のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	DBA-UZZ40	「SC430」	UZZ40-9018378～UZZ40-9021961 平成20年1月7日～平成22年7月16日	895	
TMUK	CBA-AZT250	「アベンシス」	AZT250-0041854～AZT250-0043148 平成20年3月24日～平成20年10月24日	636	
	CBA-AZT251		AZT251-0009907～AZT251-0010679 平成20年3月21日～平成20年10月24日	288	
	CBA-AZT255		AZT255-0007824～AZT255-0008128 平成20年3月27日～平成20年10月24日	159	
	CBA-AZT250W	「アベンシスワゴン」	AZT250-0041857～AZT250-0043153 平成20年3月19日～平成20年10月24日	464	
	CBA-AZT251W		AZT251-0009896～AZT251-0010681 平成20年3月14日～平成20年10月24日	392	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
TMUK	CBA-AZT255W	「アベンスリゴソ」	AZT255-0007826～AZT255-0008017 平成20年3月19日～平成20年7月4日	95	
	(計7型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年1月7日～平成22年7月16日	(計2,929台)	

(備考) 本件は、リコール回収品を調査する中で、平成27年6月25日付け届出番号「3591」の予防的措置の対象範囲を拡大し届出するものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。