


## 改善箇所説明図



助手席用二段展開制御式エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、原因は判明していないが、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがあることから、全車両、予防的措置として、当該インフレーターを交換する。

### 改善の内容

全車両、当該インフレーターを新品と交換する。なお、交換用部品が不足した場合には、助手席エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の末尾4桁目の下に黄色ペイントを塗布する。