

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成28年4月14日

改善対策届出番号	493	改善対策開始日	平成28年4月15日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 三井 正則 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	乗車装置(ルーフサイドガーニッシュ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ルーフサイドガーニッシュにおいて、カーテンシールドエアバックラベル貼付位置の目印用突起の成形が不適切なため、突起の先端が鋭利なものがある。そのため、突起に触れると、かすり傷を負うおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、ルーフサイドガーニッシュの目印用突起の形状を修正する。		
不具合件数	2件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報および国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の 台数	備考
ダイハツ	DBA-LA600S	「タント」	LA600S-0134605～LA600S-0203010 平成26年6月3日～平成26年10月10日	67,352	
	DBA-LA610S		LA610S-0027381～LA610S-0039682 平成26年6月3日～平成26年10月10日	12,281	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年6月3日～平成26年10月10日	(計 79,633 台)	