


## 改善箇所説明図



ETC2.0車載器において、ETCカードの有／無を識別するプログラムが不適切な為、ETCカードを本体へ挿入した状態で本機を起動した場合に、電波の送受信が行えない場合がある。そのため、ETCレーン通過時に車載器を認識できず、ETCバーが開かない場合がある。

### 改善の内容

全ての対象品（取り付け済品並びに市場流通品）を、プログラム修正した製品と交換する。