



改善箇所説明図




後付け部品として販売した LED マルチファンクションドアミラーにおいて、両側面に備える方向指示器の照射部の面積が、不足しているため、保安基準に適合していない。

改善内容

純正品の方向指示器に交換する。

改善前



改善後

