

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年9月23日

リコール届出番号	3895	リコール開始日	平成28年9月23日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役会長 兼 取締役社長 CEO 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	警音器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	警音器において、内部の電気接点材料が不適切なため、繰り返し被水すると内部電気接点に酸化皮膜が生成され、導通不良を起こすことがある。そのため、警音器が鳴らなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、警音器を対策品と交換する。		
不具合件数	57件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3895のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	EBD-U61V	「ミニキャブ」	U61V-1700201～U61V-2100694 平成23年11月21日～平成25年12月26日	965台	
	GBD-U61V		U61V-1800201～U61V-2212017 平成23年11月19日～平成25年12月27日	21,602台	
	EBD-U62V		U62V-1700201～U62V-2100846 平成23年11月21日～平成25年12月27日	1,269台	
	GBD-U62V		U62V-1800201～U62V-2207159 平成23年11月19日～平成25年12月27日	12,870台	
	GBD-U61T GBD-U61TP		U61T-1700201～U61T-1905931 平成23年11月21日～平成26年1月8日	10,429台	
	GBD-U62T		U62T-1700201～U62T-2112644 平成23年11月21日～平成25年12月27日	21,124台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	ZAB-U67V	「MINICAB -MiEV」	U67V-0000201～U67V-0100414 平成23年11月18日～平成24年11月28日	4,833台	
	ZAB-U68V		U68V-0000201～U68V-0300223 平成25年1月11日～平成27年8月18日	1,242台	
	ZAB-U68T		U68T-0000201～U68T-0300201 平成25年1月10日～平成27年8月3日	915台	
ニッサン	EBD-U71V	「クリッパー」	U71V-0570201～U71V-0631074 平成24年1月11日～平成25年11月23日	1,693台	
	GBD-U71V		U71V-0580201～U71V-0657227 平成24年1月11日～平成25年11月28日	30,237台	
	EBD-U72V		U72V-0570201～U72V-0630634 平成24年1月12日～平成25年11月22日	865台	
	GBD-U72V		U72V-0580201～U72V-0645378 平成24年1月11日～平成25年11月22日	10,145台	
	GBD-U71T GBD-U71TP		U71T-0570201～U71T-0633936 平成24年1月11日～平成25年11月21日	7293台	
	GBD-U72T		U72T-0570201～U72T-0634624 平成24年1月11日～平成25年11月25日	8,488台	
(計17型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年11月18日～平成27年8月18日	(計133,970台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。