


改善箇所説明図



ディーゼルエンジンの燃料フィルタにおいて、フィルタケースの強度が不足しているため、燃料圧力の変動およびエンジン振動によりフィルタケースに亀裂が入るものがあり、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該燃料フィルタを対策品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻のハイフン位置上部に黄色ペイントを塗布する。