

改善箇所説明図 ③



注： は点検・交換する部品を示す

不具合の内容

後部座席のシートベルトにおいて、シートベルトバックルを座席に固定する取付金具の製造が不適切なため、当該取付金具の強度が不足しているものがある。そのため、急ブレーキ時または、衝突時の衝撃で取付金具が破断し、適切に乗員が拘束できず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善措置の内容

全車両、シートベルトバックルのシリアル番号を確認し、対象のものはシートベルトバックルを良品に交換する。

識別

対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外 - 2480 のステッカーを貼付する。