

# 改善箇所説明図



左ハンドル車で図示



基準不適合発生箇所  
ダッシュボード

 交換する部品を示す

## 不具合の内容

ダッシュボードの製造が不適切なため、助手席側エアバッグの開口部が正しく加工されていないものがある。そのため、衝突時にエアバッグが正常に展開せず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

## 改善措置の内容

当該ダッシュボードの内側表装を点検し、不具合品が組み付けられている場合は、良品と交換する。

識別： 改善済み車両には、ダッシュボード助手席側の裏側にあるメンバー中央付近に白色ペイントを塗布する。

