

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 29 年 6 月 26 日

リコール届出番号	外-2499	リコール開始日	平成 29 年 6 月 26 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	乗車装置 (ダッシュボード)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ダッシュボードの製造が不適切なため、助手席側エアバッグの開口部が正しく加工されていないものがある。そのため、衝突時にエアバッグが正常に展開せず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	当該ダッシュボードの内側表装を点検し、不具合品が組み付けられている場合は、良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2499 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-HS15	「BMW X1 xDrive 18i」	WBAHS120X05F01917 ~ WBAHS120405F03999 平成 28 年 6 月 11 日 ~ 平成 28 年 12 月 23 日	1,292	
			WBAHS120805H47932 ~ WBAHS120105H48047 平成 28 年 12 月 23 日 ~ 平成 28 年 12 月 29 日	69	
	LDA-HT20	「BMW X1 xDrive 18d」	WBAHT920305A98178 ~ WBAHT920505A98599 平成 28 年 6 月 20 日 ~ 平成 28 年 7 月 27 日	296	
			WBAHT920805G88280 ~ WBAHT920605G90738 平成 28 年 7 月 27 日 ~ 平成 29 年 1 月 10 日	1,768	
	DBA-HS20	「BMW X1 xDrive 20i」	WBAHS920405D97052 ~ WBAHS920405D97696 平成 28 年 6 月 13 日 ~ 平成 28 年 9 月 13 日	209	
			WBAHS920905G63682 ~ WBAHS920705G64989 平成 28 年 9 月 13 日 ~ 平成 29 年 1 月 10 日	262	
		「BMW X1 xDrive 25i」	WBAHT120X05F06676 ~ WBAHT120605F07503 平成 28 年 6 月 13 日 ~ 平成 28 年 9 月 28 日	51	
			WBAHT120805H29007 ~ WBAHT120205H29388 平成 28 年 10 月 17 日 ~ 平成 29 年 1 月 10 日	33	
	3 型式	4 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 28 年 6 月 11 日 ~ 平成 29 年 1 月 10 日	計 3,980 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。