

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 12 月 8 日

リコール届出番号	外-2568	リコール開始日	平成 29 年 12 月 9 日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 七五三木敏幸	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハ・ツェ・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	座席ベルト非装着時警報装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	座席ベルト非装着時警報装置において、運転席シートベルトバックルの状態を監視する制御プログラムが不適切なため、特定の状態でエンジンを始動した際、シートベルトを装着しているにも関わらず、当該警報装置が消灯しない。そのため、保安基準第 2 2 条の 3 の基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、座席ベルト非装着時警報装置の制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	2 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 対策実施車には、運転席ドアロックストライカー付近に外-2568 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-G2H29A	Panamera 4S	WP0ZZZ97ZHL120266～WP0ZZZ97ZHL124254 平成 28 年 11 月 16 日～平成 29 年 7 月 24 日	215	
	ABA-G2H29AX		WP0ZZZ97ZHL180163 平成 29 年 6 月 23 日	1	
	ABA-G2H40A	Panamera Turbo	WP0ZZZ97ZHL150305～WP0ZZZ97ZHL153323 平成 28 年 10 月 24 日～平成 29 年 7 月 24 日	109	
	ABA-G2H40AX		WP0ZZZ97ZHL187108～WP0ZZZ97ZHL187124 平成 29 年 6 月 23 日～平成 29 年 7 月 13 日	8	
	ABA-G2H30A	Panamera	WP0ZZZ97ZHL100401～WP0ZZZ97ZHL104347 平成 29 年 4 月 13 日～平成 29 年 7 月 24 日	85	
			Panamera 4	WP0ZZZ97ZHL100809～WP0ZZZ97ZHL104407 平成 29 年 4 月 7 日～平成 29 年 7 月 24 日	19
	ABA-G2H30AX			WP0ZZZ97ZHL160216 平成 29 年 6 月 23 日	1
	ALA-G2H29A	Panamera 4 e-hybrid	WP0ZZZ97ZHL116131～WP0ZZZ97ZHL116246 平成 29 年 6 月 27 日～平成 29 年 7 月 24 日	23	
ALA-G2J29A	WP0ZZZ97ZHL115845～WP0ZZZ97ZHL128236 平成 29 年 9 月 14 日～平成 29 年 9 月 19 日		2		
	(計 8 型式)	(計 5 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 28 年 10 月 24 日～平成 29 年 9 月 19 日	(計 463 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。