


改善箇所説明図



不具合の内容

フロントサスペンションとロアアームを取り付けているボルトにおいて、ボルトの強度が不足しているため、当該ボルトが折損し、異音が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ロアアームが外れ、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ボルトを対策品に交換する。

識別

助手席側ロアアームの前側正面に黄ペイントを塗る。