


改善箇所説明図



不具合発生箇所

ベルトライントリム



注： は、点検し、接着不良がある場合には交換する部品を示す

車両側面後方に取り付けられている左右ベルトライントリムにおいて、接着の作業指示が不適切なため、接着が不十分なものがある。そのため、走行時の風圧等によってベルトライントリムが脱落し、最悪の場合、他の交通を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両、左右ベルトライントリムの接着状態を点検し、接着不良がある場合は、良品に交換する。

識別： 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する