

平成30年10月24日
自動車局 審査・リコール課株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
による自主改善の実施について

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントから、後付け部品として販売した「トヨタカローラフィールダー用ラゲージLED（ルームランプ）」において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	平成30年10月25日（木）
不具合の内容	後付け用品のラゲージLEDにおいて、車両に接続する電源ボックスの配線が不適切なため、エンジンスイッチがオフ状態でも微小電流が流れ、長期間車両を使用しない場合、早期にバッテリーが上がる可能性がある。
自主改善の内容	全車両、改善品の電源ボックスに交換及び取扱書の差替えを行う。 また、車両バッテリーの点検を実施し、基準値以下であればバッテリーを充電する。
不具合件数	1件
事故の有無	無
自動車利用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者：当該部品出荷先の販売店を通じ、電話やダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・自社のホームページに自主改善情報を掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷時期	自主改善対象数	備考
ラゲージLED	D2815-56630	平成29年10月11日 ～ 平成30年7月13日	122個	トヨタ カローラフィールダー DAA-NKE165G DBA-ZRE162G DBA-NRE161G DBA-NZE161G DBA-NZE164G
		合計	122個	

【問い合わせ先】

(株)トヨタカスタマイジング&ディベロップメント

モデリスタ本部

カスタマーファースト部 アフターサービスG

TEL：042-257-2070

受付時間：月～金 9：00～18：00

(除く年末年始・GW・夏季休暇)