

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年11月15日

リコール届出番号	4371	リコール開始日	平成30年11月16日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	電気装置（補助電源モジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	補助電源モジュールの構成部品（素子）の溶着が不適切なため、当該素子内部に亀裂が生じているものがある。そのため、通電の繰返しにより当該素子が損傷し、アイドリングストップシステムOFF表示灯が点滅してアイドリングストップ機能が停止、または、エンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、補助電源モジュールを良品に交換する。		
不具合件数	659件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4371のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MH34S	「ワゴンR」	MH34S-146936 ～ MH34S-237351 平成24年12月20日～平成25年9月11日	75,009	
			MH34S-715020 ～ MH34S-750487 平成24年12月20日～平成25年9月11日	28,146	
			MH34S-909839 ～ MH34S-938965 平成24年12月20日～平成25年9月11日	20,289	
	DBA-HA35S	「アルト」	HA35S-140001 ～ HA35S-158664 平成25年2月20日～平成25年9月20日	16,434	
	DBA-MF33S	「MRワゴン」	MF33S-240001 ～ MF33S-240493 平成25年7月1日～平成25年9月11日	380	
MF33S-420001 ～ MF33S-423522 平成25年7月1日～平成25年9月11日			2,889		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MF33S	「MRワゴン」	MF33S-640001 ～ MF33S-643616 平成25年7月1日～平成25年9月11日	3,233	
	DBA-MK32S	「スペーシア」	MK32S-100077 ～ MK32S-139641 平成25年2月20日～平成25年9月11日	36,405	
			MK32S-460048 ～ MK32S-466136 平成25年2月20日～平成25年9月11日	5,688	
			MK32S-500016 ～ MK32S-512253 平成25年5月31日～平成25年9月12日	10,459	
			MK32S-830032 ～ MK32S-838648 平成25年5月31日～平成25年9月11日	6,535	
	DBA-ZC72S	「スイフト」	ZC72S-300042 ～ ZC72S-305510 平成25年7月1日～平成25年8月28日	1,861	
	DBA-ZD72S		ZD72S-300022 ～ ZD72S-300791 平成25年7月1日～平成25年8月27日	277	
ニッサン	DBA-MG33S	「モコ」	MG33S-640001 ～ MG33S-647855 平成25年7月1日～平成25年9月23日	4,238	
マツダ	DBA-HB35S	「キャロル」	HB35S-102001 ～ HB35S-104557 平成25年2月20日～平成25年9月11日	2,193	
	DBA-MJ34S	「フレア」	MJ34S-103677 ～ MJ34S-217068 平成24年12月20日～平成25年9月11日	8,173	
			MJ34S-701488 ～ MJ34S-746455 平成24年12月20日～平成25年9月11日	3,776	
			MJ34S-900273 ～ MJ34S-935238 平成24年12月20日～平成25年8月26日	1,803	
	DBA-MM32S	「フレア ワゴン」	MM32S-100002 ～ MM32S-106084 平成25年4月1日～平成25年9月11日	5,434	
			MM32S-500001 ～ MM32S-500906 平成25年7月1日～平成25年9月11日	780	
			MM32S-830002 ～ MM32S-830350 平成25年7月1日～平成25年9月11日	182	
	(計10型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年12月20日～平成25年9月23日	(計234,184台)	

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MH34S	「ワゴンR」	MH34S-100148 ~ MH34S-145987	21	
			MH34S-700050 ~ MH34S-712081	9	
			MH34S-902254 ~ MH34S-904058	3	
マツダ	DBA-MJ34S	「フレア」	MJ34S-101502	1	
合 計				(計 34 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
補助電源モジュール	96510-72M10	平成 24 年 12 月 17 日～平成 25 年 9 月 9 日	3	
合 計			(計 3 個)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。