

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 31 年 02 月 05 日

リコール届出番号	外-2775	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： <a href="http://www.fcagroup.jp">http://www.fcagroup.jp</a>	
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用のエアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席用エアバッグのインフレーターを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2775のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-JK36L	「ジープ・ラングラー アンリミテッド」	1C4HJWKG0EL111408～1C4HJWLGXEL329502 平成25年09月18日～平成26年09月04日	2570台	
クライスラー	ABA-JK36S	「ジープ・ラングラー」	1C4HJWHG0EL111397～1C4HJWHGXEL324051 平成25年09月18日～平成26年09月04日	123台	
クライスラー	ABA-JK36LR	「ジープ・ラングラー アンリミテッド」	1C4HJWKG0EL216871～1C4HJWKGXEL262434 平成26年01月16日～平成26年07月07日	146台	
ジープ	ABA-JK36L	「ラングラー アンリミテッド」	1C4HJWKG0EL270882～1C4HJWLGXGL349512 平成26年07月07日～平成28年11月24日	6259台	
ジープ	ABA-JK36S	「ラングラー」	1C4HJWHG0EL324057～1C4HJWHGXGL300593 平成26年08月06日～平成28年11月15日	231台	
ジープ	ABA-JK36LR	「ラングラー アンリミテッド」	1C4HJWKG5EL262440～1C4HJWGMGXGL312281 平成26年04月12日～平成28年09月05日	399台	
クライスラー	ABA-LX36	「300」	2C3CCAYG0FH892464～2C3CCAYGXFH923834 平成27年08月31日～平成27年12月05日	92台	
クライスラー	不明	「300」	2C3CCANJ0FH923664～2C3CCANJXFH923686 平成27年04月13日～平成27年11月25日	32台	
	(5型式)	(5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年09月18日～平成28年11月24日	(計9852台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。