

改善箇所説明図



不具合の内容

シリンダーブロックに取り付けられているカムチェーンテンショナーの締め付けトルクの設定が低いため、走行振動等により当該テンショナーが緩むことがある。そのため、シリンダーブロック内のエンジンオイルが漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、カムチェーンテンショナーを適切なトルクで締め直す。