


改善箇所説明図



油圧クラッチホース
(基準不適合部位)

注： は交換部品を示す。

不具合の内容

油圧クラッチホースにおいて、熱影響の検討が不十分なため、エンジン等の熱の影響にて当該ホース内圧力が下がる可能性がある。そのため、クラッチのストロークが増え、最悪の場合、クラッチ操作が行えなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、クラッチホースを対策品に交換する。