


## 改善箇所説明図



大型観光バスの排出ガス発散防止装置において、NO<sub>x</sub>センサ用配線の接続指示が不適切なため、触媒前後の配線が逆接続されている。そのため、排出ガス発散防止装置が正しく作動せず、排出ガスが保安基準を満足しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、NO<sub>x</sub>センサ用配線を修正する。

識別 : ネームプレートに識別ペイント (黄色) を塗布する。

注 :  は、措置する部品を示す。