

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年5月29日

リコール届出番号	外-2847	リコール開始日	令和元年5月29日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル シェア	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	電気装置（ブレーキ警告灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンビネーションメーターの制御プログラムが不適切なため、ブレーキシステムに異常が発生した場合、警告灯が作動せず、不具合を認知できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コンビネーションメーターの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に 外-2847のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-16CBZ	サ・ビートル1.2/77kW	WVWZZZ16ZKM700553～WVWZZZ16ZKM708935 平成30年10月18日～平成31年3月23日	1,020	
	ABA-16CZD	サ・ビートル1.4/110kW	WVWZZZ16ZKM701142～WVWZZZ16ZKM708927 平成30年10月18日～平成31年3月23日	408	
	ABA-16CPL	サ・ビートル2.0T	WVWZZZ16ZKM700328～WVWZZZ16ZKM708914 平成30年10月18日～平成31年3月23日	173	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年10月18日～平成31年3月23日	(計1,601台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。