


## 改善箇所説明図



注：  は、プログラム書き換え部を示す。

### 基準不適合発生箇所

方向指示器において、オンボードサプライコントロールユニットのプログラムが不適切なため、運転者が不点灯状態を判別できず、保安基準第41条（方向指示器の基準）に適合しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該コントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：車両識別プレートの上側に、桃色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-2942 オンボードサプライコントロールユニットの改修」と記入する。