

## 改善箇所説明図



注:  は良品と交換する部位を示す

電動パワーステアリングにおいて、ステアリングラックのロックナットの製造機器管理が不適切なため、内部亀裂が生じているものがある。そのため、当該ロックナットが破損し、最悪の場合、ステアリングラックの摺動が妨げられることで操舵不能になるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、電動パワーステアリングを良品と交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する